ECS82021

工业级隔离型 RS485/422 中继器 使用说明书

一、概述

ECS82021 光电隔离型中继器、兼容 RS-422、RS-485 标准, 能够延长 RS-422/RS-485 总线网络的通信距离, 增加 RS-422/RS-485 网络设备的个数,内置的光电隔离器及 DC/DC 隔 离模块, 能够提供高达 2500Vrms 的隔离电压, 接口两端带有快 速的瞬态电压抑制保护器、此保护器被设计用来保护 RS-422/RS-485 接口,采用当今先进的 TVS (TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR) 瞬态电压抑制器,正常情况下 TVS 管呈高阻状态, 当 TVS 管两端经受瞬间的高能量冲击时, 它能以极高的速度将其 两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在 一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损 坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和 ESD, 提供每 线 600W 的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪 涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485 接口的高速传输。RS-422、RS-485输入端通过接线柱连接器连接。 RS-422、RS-485 输出端通过接线柱连接器连接。转换器内部带有 零延时自动收发转换, 独有的 1/0 电路自动控制数据流方向, 而 不需任何握手信号(如 RTS、DTR 等), 无需跳线设置实现全双工 (RS-422) 、半双工(RS-485)模式转换,即插即用。

ECS82021 光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台中继器可允许连接 128 个RS-422 或 RS-485 接口设备,数据通讯速率 300-115.2KBPS,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况。

二、性能参数

- 1. 接口特性:接口兼容 EIA/TIA 的 RS-485/422 标准
- 2. 电气接口: RS-485/422 输入端采用接线柱连接器, RS-485/422 输出端采用接线柱连接器。
- 3. 保护等级:两端 RS422、RS485 接口每线 600W
 - 的雷击浪涌保护, +/-15KV ESD 保护.
- 4. 隔离度: 隔离电压 2500Vrms 500DC 连续 DC/DC 模块
- 5. 工作方式: 异步半双工或异步全双工
- 6. 信号指示: 电源(PWR)、发送 TXD)、接收(RXD)
- 7 传输介质: 双绞线或屏蔽线
- 8. 传输读率: 300-115.2K BPS
- 9. 外形尺寸: 120mm×70mm×26mm(长度含端子, 不含 102.5)
- 10. 使用环境: -40℃ 到 85℃, 相对湿度为 5%到 95%
- 11. 传输距离: 0-5,000 米(115200bps-9600bps)

三、连接器和信号:


RS-485/RS-422输入端信号引脚分配

10 100 10 1224BB CM II 3 3184733 HB				
(PIN)	信号定义	RS485 半双工	RS422 全双工	
1	T+/A	RS485(A+)	发(A+)	
2	T-/B	RS485(B-)	发(B-)	
3	R+	空	收(A+)	
4	R-	空	收 (B-)	
5	N/C			
6	N/C			
7	GND2	信号地		
8	N/C			
9	N/C			
10	N/C			

RS-485/RS-422 输出端信号引脚分配


(PIN)	信号定义	RS485 半双工	RS422 全双工
1	T+/A	RS485 (A+)	发(A+)
2	T-/B	RS485 (B-)	发(B-)
3	R+	空	收(A+)
4	R-	空	收(B-)
5	N/C		
6	N/C		
7	GND1	信号地	
8	N/C		
9	V+	电源 9-30VDC 输入	
10	V-	电源地-负极	

四、导轨安装示意图:




五、通信连接示意图


1、RS-485 点到点/两线半双工中继诵信:



2、RS-422点到点/四线全双丁中继诵信



3、RS-422 转 RS485 中继方案:



转换器作为全双工或半双工接线时,如信号的反射和干扰比较大,需在线路的终端接一个匹配电阻(参数为120欧姆1/4W)

六、故障及排除:

- 1、数据通信失败
 - A、检查 RS-485/RS-422 输入接线是否正确
 - B、检查 RS-485/RS-422 输出接线是否正确
 - C、检查供电是否正常
 - D、检查接线端子是否连接良好
 - E、观察接收指示灯接收时是否会闪烁
 - F、观察发送指示灯发送时是否会闪烁
- 2、数据丢失或错误
 - A、检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致